

Data da inspeção 03/06/2025

Empresa: EMPRESA BRAULINO F. OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 19.542.539/0001-09

Modelo do veículo: PAS/ÔNIBUS - M.BENZ

Modelo / Ano: 2012

Placa: HNY-7J45

Chassis: 9BM384078CB878254

DESCRIÇÃO DE ITENS PARA ANÁLISE	CONFORME	NAO CONFORME
Placa do Veículo:	HNY-7J45	
Documentação do Veículo:	OK	
Condições gerais do veículo:	APROVADO	
Limpeza externa:	APROVADO	
Estado geral dos vidros:	APROVADO	
Lataria:	APROVADO	
Faróis dianteiros e luzes de posição:	APROVADO	
Faróis traseiros e indicadores de direção:	APROVADO	
Para-choques dianteiro:	APROVADO	
Para-choques traseiro:	APROVADO	
Pára-brisa:	APROVADO	
Limpadores de pára-brisa:	APROVADO	
Chave de Seta/Farol	APROVADO	
Buzina:	APROVADO	
Escapamento:	APROVADO	
Suspensão:	APROVADO	
Motor:	APROVADO	
Partida do motor:	APROVADO	
Tanque de combustível / Marcador:	APROVADO	
Painel (Teclas / Marcador / Velocímetro)	APROVADO	
Tacógrafo:	APROVADO	
Extintor da cabine:	APROVADO	
Embreagem:	APROVADO	
Cambio de Macha:	APROVADO	
Alarme de ré:	APROVADO	
Pneus:	APROVADO	
Freios:	APROVADO	
Estepe com macaco:		Não tem conforme Resolução Contran n° 14 e Resolução n°259/17
Triângulo de sinalização:	APROVADO	
Iluminação de Teto:	APROVADO	
Conservação da cabine interna:	APROVADO	
Cinto de segurança do motorista:	APROVADO	
Cintos de segurança dos passageiros:	APROVADO	
Estado geral dos bancos (Estofado / Aticulação / Trava de Poltronas):	APROVADO	
Sinal Sonoro de Parada:	APROVADO	

Observações gerais:

Resumo das Características:

O ônibus encontra-se em perfeitas condições e não apresentou nenhum problema durante a vistoria que venha comprometer o funcionamento do mesmo.

Assinatura do Responsável pelo veículo:

RG ou CPF:

Assinaturas:

Newton José das Chagas

Eduardo Canedo da Silva

Márcio Aureliano Lima

Antônio Marcos Góes de S. J.
Francisco Joaquim dos Santos



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

CEIVE-CENTRO DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA.
Anel Rodoviário Presidente Tancredo Neves, nº 6401, Bom Pastor
Divinópolis -MG, CEP: 35500-680
CNPJ: 26.541.901/0001-84

RELATÓRIO N°: 2025050018349

Data Emissão: 02/05/2025

Data Validade: 02/05/2026

O presente laudo relativo a inspeção técnica do veículo descrito neste relatório, apresenta boas condições e está apto a circular.

Dados do Cliente:

Razão Social ou Nome: EMPRESA BRAULINO F. OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ: 19542539000109
Endereço: RUA CENTRALINA Número: 111 Complemento:
Bairro: SANTA CLARA Cidade/UF: Divinópolis-MG CEP: 35500147
Telefone 01: 3732211176 Telefone 02: Telefone 03:

Dados do Veículo:

N° Chassi: 9BM384078CB878254 Nota Fiscal: Placa: HNY-7J45 N° Eixos: 2
Espécie/Tipo: PAS/ONIBUS Marca: M.BENZ Modelo: MPOLO TORINO U
Combustível: DIESEL Ano Fabricação: 2012 Ano Modelo: 2012 Capacidade: 45P
Potência: 208CV Categoria: ALUGUEL Cor: AMARELA

Grupo de Itens Avaliados

1.0 IDENTIFICAÇÃO	APROVADO	10.0 SISTEMA DE FREIOS	APROVADO
2.0 EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS	APROVADO	11.0 SISTEMA DE TRANSMISSÃO	APROVADO
3.0 BANCOS, PORTAS E VIDROS	APROVADO	12.0 MOTOR	APROVADO
4.0 SISTEMA ELÉTRICO-SINALIZAÇÃO	APROVADO	13.0 CHASSI, CARROCERIA E LATARIA	APROVADO
5.0 SISTEMA ELÉTRICO-ILUMINAÇÃO	APROVADO	14.0 SISTEMA DE ARREFECIMENTO	APROVADO
6.0 ENSAIOS E TESTES NA LINHA INSP	APROVADO	15.0 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	APROVADO
7.0 PNEUS E RODAS	APROVADO	16.0 SISTEMA DE ESCAP. RUÍDO	APROVADO
8.0 SISTEMA DE DIREÇÃO	APROVADO	17.0 SISTEMA ELÉTRICO	APROVADO
9.0 SISTEMA DE SUSPENSÃO	APROVADO	18.0 DIMENSÕES DO VEÍCULO	APROVADO

Resultado: Aprovado



O VEÍCULO ACIMA IDENTIFICADO FOI INSPECIONADO CONFORME DETERMINA A LEGALIZAÇÃO DE TRANSITO VIGENTE NO PAÍS, SENDO CONSIDERADO APTO PARA TRAFEGAR EM VIAS PÚBLICAS.

Encontra-se em adequadas condições de manutenção, preservação, segurança e conservação de suas características técnicas.

Observações: INSPEÇÃO TÉCNICA

Jose Rafael Engenheiro Responsável
1413983294

Cliente

Esta declaração retrata as condições do veículo no ato da inspeção, sendo que não nos responsabilizamos por eventuais falhas ou modificações ocorridas após a mesma. Este relatório aplica-se somente ao veículo inspecionado.

CEIVE DIASV 797

DADOS DO VEÍCULO

Fabricante: MERCEDES BENZ
MPOLO TORINO GVU, Ano: 2012
Motor: OM 924 LA.V/23
Combustível: DIESEL

Placa: HNY7J45

DADOS DA INSPEÇÃO

DATA 02/05/2025 09:46:59
CÓDIGO DO INSPETOR

João

MEDIÇÃO DE OPACIDADE 1° ESCAPAMENTO

Amostra	RPM lenta	RPM corte	Tempo acele.	Valor	Máximo
1	668	2234	1701ms	0.00	1.76
2	708	2324	2028ms	0.00	1.76
3	708	2206	2824ms	0.00	1.76
4	718	2215	3167ms	0.00	1.76
5	---	---	---	---	1.76
6	---	---	---	---	1.76
7	---	---	---	---	1.76
8	---	---	---	---	1.76
9	---	---	---	---	1.76
10	---	---	---	---	1.76
		Média	0.00	Desvio	0.00

OBSERVAÇÕES SOBRE O TESTE

Ensáio conforme conama 418 e instrução normativa nº 6 do ibama

Teste no: 1° escapamento
Quilometragem: 847667
Teste iniciado as 09:45:30
Teste finalizado as 09:46:58
Tempo do teste: 00:01:28

1. Resultados do teste de aceleração:
- a) Rotação de marcha-lenta: 619 RPM
 - b) Rotação de corte(máxima livre): 2241 RPM

- Condições do teste
- a. Temperatura do motor = 76 °C
 - b) Temperatura do ar = 17 °C
 - c) Pressão atmosférica = 94 KPa
 - d) Altitude do local de ensaio > 350 m

3. Características do veículo
- a) Turbo alimentado
 - b) Limite de opacidade = 1.76 K
 - c) Rotação marcha lenta (Min) = 450 RPM
 - d) Rotação marcha lenta (Max) = 750 RPM
 - e) Rotação de corte(máxima livre - Min) = 1970 RPM
 - f) Rotação de corte(máxima livre - Max) = 2390 RPM

RESULTADO DO TESTE

APROVADO

Data da inspeção 03/06/2025

Empresa: EMPRESA BRAULINO F. OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 19.542.539/0001-09

Modelo do veículo: PAS/ÔNIBUS - M.BENZ

Modelo / Ano: 2012

Placa: HNY-7J52

Chassis: 9BM384078CB878244

DESCRIÇÃO DE ITENS PARA ANÁLISE	CONFORME	NÃO CONFORME
Placa do Veículo:	HNY-7J52	
Documentação do Veículo:	OK	
Condições gerais do veículo:	APROVADO	
Limpeza externa:	APROVADO	
Estado geral dos vidros:	APROVADO	
Lataria:	APROVADO	
Faróis dianteiros e luzes de posição:	APROVADO	
Faróis traseiros e indicadores de direção:	APROVADO	
Para-choques dianteiro:	APROVADO	
Para-choques traseiro:	APROVADO	
Pára-brisa:	APROVADO	
Limpadores de pára-brisa:	APROVADO	
Chave de Seta/Farol	APROVADO	
Buzina:	APROVADO	
Escapamento:	APROVADO	
Suspensão:	APROVADO	
Motor:	APROVADO	
Partida do motor:	APROVADO	
Tanque de combustível / Marcador:	APROVADO	
Painel (Teclas / Marcador / Velocímetro)	APROVADO	
Tacógrafo:	APROVADO	
Extintor da cabine:	APROVADO	
Embreagem:	APROVADO	
Cambio de Macha:	APROVADO	
Alarme de ré:	APROVADO	
Pneus:	APROVADO	
Freios:	APROVADO	
Estepe com macaco:		Não tem conforme Resolução Contran nº 14 e Resolução nº 259/17
Triângulo de sinalização:	APROVADO	
Iluminação de Teto:	APROVADO	
Conservação da cabine interna:	APROVADO	
Cinto de segurança do motorista:	APROVADO	
Cintos de segurança dos passageiros:	APROVADO	
Estado geral dos bancos (Estofado / Aticulação / Trava de Poltronas):	APROVADO	
Sinal Sonoro de Parada:	APROVADO	

Observações gerais:

Resumo das Características:

O ônibus encontra-se em perfeitas condições e não apresentou nenhum problema durante a vistoria que venha comprometer o funcionamento do

Assinatura do Responsável pelo veículo:

RG ou CPF:

Assinaturas:

Newton José das Chagas

Newton José das Chagas

Eduardo Canedo da Silva

Eduardo Canedo da Silva

Márcio Aureliano Lima

Antônio Marcos Fari de Silva
Francisco Joaquim dos Santos



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

CEIVE-CENTRO DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA.
Anel Rodoviário Presidente Tancredo Neves, nº 6401, Bom Pastor
Divinópolis - MG, CEP: 35500-680
CNPJ: 26.541.901/0001-84

RELATÓRIO Nº: 2025050018350

Data Emissão: 02/05/2025

Data Validade: 02/05/2026

O presente laudo relativo a inspeção técnica do veículo discriminado neste relatório, apresenta boas condições e está apto a circular.

Dados do Cliente:

Razão Social ou Nome: EMPRESA BRAULINO F. OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ: 19542539000109
Endereço: RUA CENTRALINA Número: 111 Complemento:
Bairro: SANTA CLARA Cidade/UF: Divinópolis-MG CEP: 35500147
Telefone 01: 3732211176 Telefone 02: Telefone 03:

Dados do Veículo:

Nº Chassi: 9BM384078CB878244 Nota Fiscal: Placa: HNY-7J52 Nº Eixos: 2
Espécie/Tipo: PAS/ONIBUS Marca: M.BENZ Modelo: MPOLO TORINO U
Combustível: DIESEL Ano Fabricação: 2012 Ano Modelo: 2012 Capacidade: 45P
Potência: 208CV Categoria: ALUGUEL Cor: AMARELA

Grupo de Itens Avaliados

1.0 IDENTIFICAÇÃO	APROVADO	10.0 SISTEMA DE FREIOS	APROVADO
2.0 EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS	APROVADO	11.0 SISTEMA DE TRANSMISSÃO	APROVADO
3.0 BANCOS, PORTAS E VIDROS	APROVADO	12.0 MOTOR	APROVADO
4.0 SISTEMA ELÉTRICO-SINALIZAÇÃO	APROVADO	13.0 CHASSI, CARROCERIA E LATARIA	APROVADO
5.0 SISTEMA ELÉTRICO-ILUMINAÇÃO	APROVADO	14.0 SISTEMA DE ARREFECIMENTO	APROVADO
6.0 ENSAIOS E TESTES NA LINHA INSP	APROVADO	15.0 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	APROVADO
7.0 PNEUS E RODAS	APROVADO	16.0 SISTEMA DE ESCAP. RUÍDO	APROVADO
8.0 SISTEMA DE DIREÇÃO	APROVADO	17.0 SISTEMA ELÉTRICO	APROVADO
9.0 SISTEMA DE SUSPENSÃO	APROVADO	18.0 DIMENSÕES DO VEÍCULO	APROVADO

Resultado: **Aprovado**



O VEÍCULO ACIMA IDENTIFICADO FOI INSPECIONADO CONFORME DETERMINA A LEGALIZAÇÃO DE TRÁFEGO VIGENTE NO PAÍS, SENDO CONSIDERADO APTO PARA TRAFEGAR EM VIAS PÚBLICAS.

Encontra-se em adequadas condições de manutenção, preservação, segurança e conservação de suas características técnicas.

Observações: INSPEÇÃO TÉCNICA

Jose Rafael Engenheiro Responsável
1413983294

Cliente

Esta declaração retrata as condições do veículo no ato da inspeção, sendo que não nos responsabilizamos por eventuais falhas ou modificações ocorridas após a mesma. Este relatório aplica-se somente ao veículo inspecionado.

CEIVE OIASV 797

DADOS DO VEÍCULO

Fabricante: MERCEDES BENZ
MPOLO TORINO GVV, Ano: 2012
Motor: OM 924 LA.V/23
Combustível: DIESEL

Placa: HNY7J52

DADOS DA INSPEÇÃO

DATA 02/05/2025 10:34:47
CÓDIGO DO INSPETOR

[Handwritten signature]

MEDIÇÃO DE OPACIDADE 1° ESCAPAMENTO

Amostra	RPM lenta	RPM corte	Tempo acele.	Valor	Máximo
1	652	2251	2028ms	0.00	1.76
2	688	2210	2792ms	0.00	1.76
3	688	2244	2340ms	0.00	1.76
4	688	2135	3151ms	0.00	1.76
5	---	---	---	---	1.76
6	---	---	---	---	1.76
7	---	---	---	---	1.76
8	---	---	---	---	1.76
9	---	---	---	---	1.76
10	---	---	---	---	1.76
Média			0.00	Desvio	0.00

OBSERVAÇÕES SOBRE O TESTE

Ensáio conforme conama 418 e instrução normativa nº 6 do ibama

Teste no: 1° escapamento
Quilometragem: 748279
Teste iniciado as 10:33:26
Teste finalizado as 10:34:43
Tempo do teste: 00:01:16

1. Resultados do teste de aceleração:
- a) Rotação de marcha-lenta: 665 RPM
 - b) Rotação de corte(máxima livre): 2102 RPM

- Condições do teste
- a. Temperatura do motor = 76 °C
 - b) Temperatura do ar = 19 °C
 - c) Pressão atmosférica = 94 KPa
 - d) Altitude do local de ensaio > 350 m

3. Características do veículo
- a) Turbo alimentado
 - b) Limite de opacidade = 1.76 K
 - c) Rotação marcha lenta (Min) = 450 RPM
 - d) Rotação marcha lenta (Max) = 750 RPM
 - e) Rotação de corte(máxima livre - Min) = 1970 RPM
 - f) Rotação de corte(máxima livre - Max) = 2390 RPM

RESULTADO DO TESTE

APROVADO











